

DELTA®

Informácia k aplikácii riešenia detailov na fólii DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX

Náhrada za lepidlo DELTA®-PREN



Systemové riešenie detailov

V prvom kvartáli 2021 sme museli vyradiť z nášho portfólia špeciálne tekuté lepidlo DELTA®-PREN, ktoré bolo roky systémovým doplnkom k našim fóliám na dažďuodolné podstrešie (trieda tesnosti 2) DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX. Toto obmedzenie vzniklo z dôvodu zmeny legislatívy v EÚ ohľadom skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Keďže podmienkou na riešenie dažďuodolného podstrešia sú zvarené, alebo špeciálne zlepené spoje fólie, prinášame Vám náhradne riešenie, ktoré plnohodnotne nahradí zlepenie lepidlom DELTA®-PREN.

Systemové doplnky k fólii DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX.



Napojenie v mieste odkvapů



Pri napojení fólie DELTA®-FOXX (bez integrovanej lepiacej pásky) na odkvapový plech je potrebné pre zvýšenie adhézie fóliu napenetrovať pomocou špeciálnej disperzie DELTA®-HF PRIMER. Šírka náteru ca. 5 cm tak, aby presahovala následný zlepený spoj. Teplota spracovania penetrácie DELTA®-HF PRIMER od +5°C do +35°C (vzduchu a podkladu)



Doba schnutia penetrácie DELTA®-HF PRIMER od 15 min. do 60 min. v závislosti od okolitej teploty (farba sa zmení z mliečno bielej na transparentnú). Následne fóliu DELTA®-FOXX nalepiť na odkvapový plech pomocou jednostranne lepiacej pásky DELTA®-MULTI-BAND. Odkvapový plech musí byť suchý, bez námrazy a inovate, bez prachu, špiny, mastnôt a zbavený ochranných fólií.

Napojenie spojov fólie DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX



V miestach zvislých a vodoravných presahov jednotlivých pásov fólie DELTA®-FOXX (kde nie je integrovaná lepiaca páska na fólii) sa postupuje rovnakým spôsobom. Podklad oboch pásov fólie DELTA®-FOXX sa naperetruje pomocou DELTA®-HF PRIMER a po zaschnutí prelepí páskou DELTA®-MULTI-BAND.

Napojenie na komín a tvarovo zložité prestupy



Pri napojení na komín sa fólia vyvedie na zvislú časť komína. Následne sa v miestach otvorených rohov fólia napenetruje pomocou DELTA®-HF PRIMER tak, aby penetrovaná plocha presahovala plochu kde sa bude aplikovať lepiaca páska. Po zaschnutí penetrácie sa miesta prelepia pružnou páskou DELTA®-FLEXX-BAND.

Napojenia v ostatných detailoch



Pri riešení ostatných detailov ako napr. vytvorenie fóliového odkvapu (nad komínom, strešným oknom atď.) sa oba pásy fólie DELTA®-FOXX napenetrujú pomocou DELTA®-HF PRIMER a následne po zaschnutí prelepia páskou DELTA®-MULTI-BAND alebo páskou DELTA®-FLEXX-BAND pri tvarovo zložitých detailoch.

Všeobecné upozornenia



- ▶ Podklady (fólia, prestupujúce a ukončujúce prvky) musia byť nosné, suché, bez námrazy a inovate, bez prachu, špiny a masťô, bez zmäkčovadiel a bez hmôt, ktoré odpudzujú lepidlo
- ▶ Zlepované fólie sa musia pokladať a prikotviť bez pnutia a záhybov
- ▶ Zlepovanie jednotlivých pásov fólií musí byť bez medzier – t. z. bez záhybov a bez miest, kde chýba fólia.
- ▶ Lepiaca sila je závislá od skladovacích podmienok, od pokladu, od okolitého prostredia a času. Konečná pevnosť lepeného spoja sa vytvára časom. Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C, teplota spracovania: +5 °C až +35 °C
- ▶ Lepiace pásy DELTA®-MULTI-BAND a DELTA®-FLEXX-BAND pred spracovaním skladovať v temperovanom sklade (nie v mraze).
- ▶ Penetráciu DELTA®-HF PRIMER sa odporúča po celý čas skladovať v temperovanom sklade.
- ▶ Lepiace pásy nie sú trvalo UV odolné a je ich potrebné zakryť najneskôr do 6 mesiacov od spracovania a chrániť pred svetlom.

DÖRKEN

Dörken SK, s.r.o.

Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

☎ +421 2 45 94 49 17

✉ dorken@dorken.sk

🌐 www.dorken.sk



Ďalšie informačné materiály

nájdete na našej internetovej stránke v
sekcii Technická podpora a Na stiahnutie



**Kontakt na regionálnych technicko –
obchodných poradcov** nájdete na našej
internetovej stránke v sekcii Kontakt