


Technický list

DELTA®-TILAXX ULTRA

Jednosložková pružná lepicí a těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel



Vlastnosti	Metoda	Hodnota/popis
Popis		
Použití	–	všeobecně použitelná lepicí a těsnicí hmota vysoce odolná stárnutí, povětrnosti, vodě bez obsahu rozpouštědel
Materiál	–	hybridní lepidlo na bázi MS polymerů (modifikované silany)
Zvláštní vlastnosti	–	pastovité kartušové lepidlo, po zatuhnutí elastické a mechanicky zatížitelné
Oblasti použití	–	pro lepení přesahů všech fólií DELTA®, jejich napojení na stěnu, beton, dřevo, dřevěné výrobky, hliník, ocel, tvrzené PVC a živici. Mimořádně vhodné pro spolehlivé napojené membrány DELTA®-ALPINA na okapnici a na prostupujících prvcích, stejně jako pro veškerá lepení fólie DELTA®-FOXX PLUS a všech typů fasádních fólií DELTA®-FASFADE.
Další údaje		
Balení	–	kartuše 290 ml
Spotřeba	–	ca. 6 – 7 bm/kartuši
Zavadlé na omak	–	ca. 25 min při +23 °C
Skladovatelnost	–	neotevřené v suchém prostředí min. 12 měsíců při +15 °C až +25 °C
Oblast použití	–	-40 °C až +80 °C
Skladování před použitím	–	+5 °C až +30 °C (doporučuje se skladovat v temperovaném prostoru)
Teplota zpracování	–	od 0 °C teploty okolí i lepeného prvku (bez námrazy)
Balení	–	12 kartuší/karton
Upozornění		
Všeobecná upozornění	–	Doporučuje se zkušební lepení na místě. Fólie a podklady musí být suché, zbavené mrazu, prachu, nečistot a mastnoty a dostatečně stabilní, bez změkčovadel, bez ledu a námrazy a bez látek odpuzejících lepidla. Nemá-li podklad dostatečně stabilní, např. zpískovatělá omítka, měl by se podklad ošetřit pomocí DELTA®-HF PRIMER. Podklad by měl mít povrchové napětí > 36 mN/m.
Pokyny pro zpracování	–	Na lepený podklad naneste souvislou housenku o tloušťce cca 8 mm a přiložte lepenou membránu bez pnutí a záhybů. Je třeba zajistit, aby se lepidlo (zcela) nevytlačilo. Napojení na zdívo apod. je nutné zajistit i mechanicky montážní pomůckou (např. lepenkovými hřebíčky).
Zvláštní poznámky	–	Síla přilnavosti závisí na skladování, podkladu a okolních podmínkách a také na čase. Konečná síla narůstá pomalu. Lepidlo před zpracováním skladujte při mírné teplotě (ne v mrazu). Musí být zajištěno, že ani po lepení nedochází k žádnému pnutí a tahovým silám.

Obsah tohoto technického listu odráží stav znalostí a techniky v době vydání a nečiní si nárok na úplnost. Poskytnuté informace vás nezavazují vaší vlastní odpovědnosti. Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Chyby (omyly) a pravopisné chyby vyhrazeny.

